


洗えるフェルトの立体型マスク（ワックスコードでの縫い方）



ヘアピンにワックスコード（約 25cm）の片方の先を約 1cm かけて

1. ウラから **7** と **1** に通す。

2. オモテから **13** に通す。

ヘアピンを外して先端を玉結び。余分な長さがあれば切る。

7 から出ているコードの反対側の先を約 1cm ヘアピンにかけて

3. ウラから **14** に通す。（この時に玉結びを下に固定する。）

4. オモテから **2** と **8** に通す。

5. ウラから **15** に通す。

6. オモテから **3** と **9** に通す。

7. ウラから **16** に通す。

8. オモテから **4** と **10** に通す。

9. ウラから **17** に通す。



10. オモテから **5** と **11** に通す。





11. ウラから **18** に「ゆるく」通す。

12. オモテから **6** と **12** に通し、ゆるくしておいたコードの下を通して締める。

ヘアピンを外して玉結び。余分な長さがあれば切る。

参考画像：





以下は、パーツの組み立て参考：

